


Radiová stanice R140 upravená pro radioamatérské využití

1. Návod na obsluhu zařízení:
2. Před započetím vysílání je nutno zkontrolovat, zda jsou připojeny konektory napájení a v anténních konektorech je buď přizpůsobena anténa nebo zátěž 50 ohmů.
3. Na napájecím zdroji zapnout hlavní vypínač a po zapnutí se rozsvítí kontrolky, které signalizují provozní stav jednotlivých napájecích modulů. Nutno zkontrolovat kontrolku žhavení, napětí +24V, -27V, -100V pro G1, +225V anody budících elektronek, v tomto stavu kontrolka G2 ještě nesignalizuje přítomnost napětí na elektronce. Zároveň prvním spuštěním začíná časovat po dobu cca 4 min, po tuto dobu se nažhavuje elektronka. Po uplynutí nastaveného času je možno zapnout vypínačem VN napětí VN pro elektronku. V případě poruchy časovače je možno VN zapnout ručně po odhadnutém změření času nažhavování elektronky.
4. G2 zatím nesvítí, V tomto okamžiku lze naladit koncový stupeň na potřebné kmitočtové pásmo zapnutím tlačítka PTT. Musí se rozsvítit kontrolka G2 a měřící přístroj anodového proudu elektronky musíme nastavit na klidový proud 300mA, většinou je na měřicím přístroji červená ryska. Nastavení se provádí potenciometrem označeným jako II. stupeň. Zároveň je nutno zkontrolovat proud budících elektronek, opět na červenou rysku 60mA, nastavuje se potenciometrem označeným I. Stupeň.
5. Z TRX je možno budit PA výkonem kolem 5W a knoflíkem označeným jako ladění I. stupně na maximální výchylku anodového proudu.
6. knoflíkem ladění II. stupně nastavit maximální výchylku anténního proudu, v tomto případě se maximální anodový proud jenom kontroluje, aby nepřesáhl hodnotu označenou červenou ryskou. Ladění knoflíku označeného, jako vazba s PSZ v součinnosti s knoflíkem ladění II. stupně na maximální anténní proud. Při tomto ladění kontrolovat proud G2, neměl by přesáhnout 50mA. Ve zdroji je zabudovaná ochrana na hodnotu 70mA, při překročení tohoto proudu se odpojí anodové napětí +3000V a rozsvítí kontrolka „Přetížení“, která se zároveň rozsvítí i při překročení anodového proudu nad 1A, při kterém se odlehčí elektronce odpojením napětí G2. Většinou při vyladění PA měřící přístroj proudu g2 ukazuje malý proud z elektronky (záporný).
7. Vzhledem k tomu, že PA pro správnou funkci vyžaduje přizpůsobenou zátěž, anténu je žádoucí vložit mezi anténu a PA PSV metr kombinovaný s wattmetrem a mít PSV alespoň do hodnoty 1,5 nebo 2.
8. Elektronka je chlazená radiálním ventilátorem Ziehl –ABEGG, který je dostatečně dimenzován pro maximální zatížení elektronky, pro jiné druhy provozu je možno navolit různé otáčky pomocí přepínače, pro 100 % provoz je možno zapnout navíc vypínačem takto označeným.
9. Měřící přístroj pro VN ukazuje okamžitou hodnotu napětí za usměrňovačem na filtrační kondenzátorech, vzhledem k tomu, že je zdroj vybaven tavnou pojistikou 1A, ztrátu napětí poznáme, že při PTT nesignalizuje kontrolka G2.
10. G2 je chráněna v případě ztráty anodového napětí odpojením napětí +350V. Vzhledem k tomu, že v jednofázovém provedení zůstávají nabité filtrační kondenzátory, v případě kolizního stavu odpojuje VN vakuové relé, které je vybavováno z obvodu hlídání max proudu G2 a obvodu hlídajícího záporné předpětí G1.
11. vypnutí PA provedeme tak, že vypneme vypínač PTT, pokud je zapnut, za provozu není používán, vybavuje se z TRX, vypínačem VN, vypneme VN a počkáme asi 1 min, aby se vychladila elektronka, po jejím vychlazení můžeme hlavním vypínačem vypnout PA.
12. PA je vybaven mechanickými paměti pro naladění pásem a to pro 10 předvoleb. Na programovacími poli podrozsařů navolíme pro pořadové číslo číslo předvolby příslušný podrozsař, po naladění požadovaného pásmá páčkou, kterou musíme překonávat lehký odpor, si nastavíme polohu ladících prvků I. stupně, II. stupně a vazba s PSZ. Takto to můžeme provést pro všechny deset předvoleb. Tlačítka pro jednotlivé předvolby jsou v samostatné ovládací skříňce doplněné o vypínač VN, který má svůj samostatný kabel s konektorem CINCH, který musí být na panelu zdroje. V případě, že nebudem používat ovládací skříňku, musí být v tomto konektoru zasunut samostatný konektor CINCH. Toto řešení je použito z důvodů nedostatku místa na panelu.

Připojovací svorkovnice zdrojové části

Relación entre G2 y G1

Chirurgia tor



K přírodnímu komunitu PR R148


wertiller
Ziehlfiberg

Přívod napájení 230V



blokování PTT při přetížení G2, G1

Hapájecí zdroje pro PA R-140


12V ventilátor zdroje




žhavení GU 4,3b 13V




žhavení 6E5P 6,3V



24V zdroj -27V



100V zdroj 51



Měkký rozbeh
UN trafa



24V zdroj +24V



310V zdroj 350W 62



200V zdroj +225V




Ovládání VN trafa

+24V


L1

+24V


Ø




Ovládání chladícího ventilátoru ZIEHL = ABEGG




Zdroj G1 - 100V




Zdroj +225V




Kontrola G1



VN zdroj





Zdroj +24V, -27V

KV130

4x KV299

22V

22V

22V

4x68k

+24V

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4x68k

KV130

4x KV299

4x68k

KV130

3 LM350

3 LM350

3 LM350

3 LM350

3 LM350

KV130

4k7

4k7

4k7

4k7

4k7

KV130

KV130

KV130

KV130

KV130

KV130

2x100k

2x100k

2x100k

2x100k

2x100k

2x100k

2x100k

230

230

230

230

230

230

230

150

150

150

150

150

150

150

3k32

3k32

3k32

3k32

3k32

3k32

3k32

2M

2M

2M

2M

2M

2M

2M

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


100

100

100

Deska ochrany G2

blokování Vakuového relé +24V



卷之三

Dr. i. Dr. et. ZEN

十一

blokování Ug2

VH POJISTKA 1R

卷之三

1002 Koj

volkerw&relief

1M
2W
1k

三

2

卷之三

Kapitel 10

192 max

THEORY

MEL

卷之三

70

20 180 △ - 1k

CINCH owl

1

Koettgen et al.

ná desku zdroje G2